

PREMIATA FABBRICA ORGANI

Telefono 0432.900241
Telefax 0432.908022
Email: francesco@zaninorgani.191.it
c/c Postale 10678332
Import/Export UD 002825

FRANCESCO ZANIN

ORGANO

33033 CODROIPO (UD) - Via Livenza, 1

Codice Fiscale e
Reg. Impr. di Udine:
ZNN GTV 30D18 C8170

Partita I.V.A.:
00256310301

Codroipo, 15.02.2005

RELAZIONE DI FINE RESTAURO

(II LOTTO)

DELL'ORGANO DELLA CHIESA PARROCCHIALE

DI FAEDIS (UD)

Descrizione dello strumento

- Località:** Faedis - UD.
- Edificio:** Chiesa Parrocchiale di "S. Maria Assunta".
- Autore e data:** Strumento costruito dalla ditta Beniamino Zanin nel 1936.
- Ubicazione:** Collocato in abside dietro l'altare maggiore.
- Facciata:** Le canne sono realizzate in zinco e disposte su tre cuspidi, il labbro superiore è del tipo a mitria.
- Tastiere:** Due tastiere di 61 note (DO₁ – DO₆), cromatiche.
- Pedaliera:** Di 32 note (DO₁ – SOL₃), cromatiche.
- Registri:**

I Manuale

Principale	16'
Principale	8'
Bordone	8'
Dulciana	8'
Ottava	4'
Quintadecima	2'
Ripieno Grave	
Ripieno Acuto	
Tromba	8'

II Manuale

Principale	8'
Viola	8'
Concerto Viole	8'
Flauto	4'
Silvestre	2'
Ripieno 3 file	
Oboe	8'
Tremolo	


Pedale

Contrabbasso	16'
Subbasso	16'
Ottava	4'
Cello	8'


- Accessori: 2 staffe (aumentatore ed espressione)
Pedalini per unioni e combinazioni fisse
Pistoncini per combinazioni fisse.

Lavori eseguiti nel II Lotto

- 1) Restauro dei mantici con smontaggio delle tavole mobili, oliatura delle cerniere interne, sostituzione delle parti in pelle logorate. Consolidamento delle parti lignee con applicazione di supporti di rinforzo in legno.
- 2) Riparazione delle condotte del vento con incollatura delle spaccature, impermeabilizzazione delle pareti interne accessibili per un'adeguata tenuta d'aria.
- 3) Restauro della consolle con sostituzione di tutte le membrane, regolazione dei movimenti delle staffe del crescendo e della cassa espressiva. Sostituzione di tutte le pelli ai ventilabri. Sostituzione dei feltri consunti, pulitura dei tasti, delle placchette dei registri, restauro della pedaliera con consolidamento delle parti lignee e sostituzione di quelle consunte. Regolazione delle molle, sostituzione di tutti i feltri, verniciatura a spirito ed inceratura.
- 4) Ripasso generale della cassa espressiva con regolazione e lubrificazione dei perni delle gelosie.
- 5) Fornitura ed applicazione di un nuovo elettroventilatore, in sostituzione di quello esistente, corredato di giunto flessibile antivibrazioni.
- 6) Intonazione ed accordatura generali con mantenimento di corista e temperamento esistenti.




Francesco Zanin
Cerv. 10
di Udine



Vista dell'organo


Faedis – Chiesa Parrocchiale
Relazione fine restauro II Lotto
15.02.2005




Vista della consolle in restauro



Ventilabri della consolle prima del restauro



Vista parziale delle canne dell'organo espressivo



Vista parziale delle canne del grand'organo

Faedis – Chiesa Parrocchiale
Relazione fine restauro II Lotto
15.02.2005