


Apparato fotografico intervento di
restauro organo in cornu epistolae
Cattedrale di S. Maria Annunziata
di Udine

Canne del G.O. dell'organo Corale 1



Canne del G.O. dell'organo in cantoria prima del restauro




Canne del G.O. dell'organo in cantoria, prima del restauro



Canne interne dell'G.O. dell'organo Corale



Canne interne dell'o.e. del Corale



Canne interne dell'o.e. del Corale



Consolle dell'organo in cantoria



Consolle in restauro per sostituzione dei centralini 1



Consolle in restauro per sostituzione dei centralini 1



Consolle in restauro per sostituzione dei centralini 2



Mantickeria dell'organo in cantoria



Manticetti per l'azionamento dei registri



Organo Corale in restauro




Particolare del sistema di apertura dei registri dell'organo Corale



Pedale dell'organo Corale




Restauro del mobile della consolle 2



Restauro del mobile della consolle



Smontaggio della consolle 1



Smontaggio della consolle 2




Smontaggio della consolle 3



Smontaggio della consolle 4



Smontaggio della consolle 5



Smontaggio della consolle 6



Udine – Organo in Cornu Epistolae



Udine -Organo in cornu epistolae e organo in cornu evangelii

